

## 府立体育館のリニューアル工事 改修状況

府立体育館は国際大会にも対応できるように、平成24年10月1日よりリニューアル工事を実施しています。当初は、平成25年3月31日までの予定でしたが、追加工事に伴い休館期間を平成25年5月31日（予定）まで延長することになりました。府民の皆様には、引き続き御不便をおかけしますが、御理解・御協力いただきますようお願いいたします。

さて、リニューアル工事の方ですが、その進捗状況をご紹介します。日頃見慣れた体育館も工事となると様相が一変、なかなか見ることのできない貴重な場面を写真で紹介いたします。

右の写真は、11月16日(金)の第1競技場の様子です。床板をはがしているところで、床下のコンクリートが見えています。ショベルカーで板をはがし、床下にある鋼材と板を分別しています。

長年、皆さんにきれいに使ってもらっていた床が、こんな無残な姿になり少し寂しい思いがしました。



11月28日(水)の第1競技場の様子です。床板が全て撤去されコンクリートのみとなりました。所々に見える四角い穴は、バレーボール等の支柱部分です。

また、上方を見てもらうと、天井部分に全て足場が組まれています。おおよそ50トンもの足場が天井にぶら下がっているとのことでした。柱もない真っ平らな天井で、よくもこれだけのものを支えることができるものだと感心しました。



11月9日(金)の第2競技場の様子です。第2競技場は、私たち職員が、事務室移転の作業をしている頃から始められていました。床板は全て撤去され、足場が組み立てられ、天井部分も全て覆われました。

まるで、巨大なジャングルジムのような状態でした。



さて、ここはどこなのでしょう？ ヒントは、奥に見える階段部分。

もうおわかりいただいたと思います。第1競技場の東側、放送室があり、その裏側の廊下になります。ここにはトイレがありましたが、全て撤去され跡形もない状態となっております。

驚きとともに、新しくきれいなトイレがここにできるのかと思うとうれしくなってきました。

ちなみに、11月2日(金)の様子です。



今回最後の写真です。さて、ここもどこかおわかりでしょうか？

残念ながら男性の方にはおわかりいただけません。

その通り、女子更衣室です。更衣室中央にはシャワールームがありましたが、ここも全て撤去されました。11月28日(水)の様子でした。

以上、今回の報告を終了します。

